

弊社製品（風呂ふた）表示不一致について

弊社製品の一部にヘッダー(紙ラベル、取り扱い証明書)と品質表示ラベルに正規の表示組み合わせと異なる製品が発生いたしました。ご使用に問題は御座いませんがお問い合わせ、ご確認は下記までお願い申し上げます。お客様にはお手数をおかけいたしまして、誠に申し訳ございません。ご協力お願い申し上げます。今後は品質管理を強化し、再発の防止に努めてまいりますのでよろしくお願い申し上げます。

製品に対するご質問や補償対応につきましては弊社が全責任を持ってご対応いたします。
本製品のお問合せ先フリーダイヤル 0120-801-771 (ミエ産業㈱)

製品本体表示シールとパッケージ紙ラベルの表示不一致

【販売対象期間】2020年9月～2021年11月頃

内容

- 製品本体表示シールとパッケージ紙ラベルの表示い（不一致）。
- パッケージ紙ラベルに（SGマーク補償表示） + 製品本体表示シールに（弊社PL補償表示）の不一致
 - パッケージ紙ラベルに（弊社PL補償表示） + 製品本体表示シールに（SGマーク補償表示）の不一致

【（例）パッケージ紙ラベル】

シャッターフタ
取扱説明書（ラベル）



品質表示ラベル



折りたたみフタ
取扱説明書（ラベル）



品質表示ラベル



組合わせフタ
取扱説明書（ラベル）



品質表示ラベル

